




電熱線カッターの作製

作製手順

1. リード線を裂く、切る、被覆をはがす。
 2. 金属板を取り付ける。
 3. リード線を穴に通す。
 4. リード線の先に圧着端子を取り付ける(かしめる)。
 5. ステンレス線を取り付ける(巻き付ける)。
 6. パネを取りつける。
- <パネの弾力によってステンレス線がピンと張るように、調節する>
7. スイッチをボンドで付ける。
 8. スイッチにリード線をハンダ付け。
 9. ワニ口クリップにリード線をハンダ付け。




ワイヤーストリッパーで被覆をはがす(約 5mm)。



スイッチを木にホットボンドで取り付けてから、リード線をハンダ付け。




カバーを通してから、リード線をハンダ付け。



かしめずに、ステンレス線を巻き付ける。

パネを取り付けてから、ステンレス線の長さを調節する。



4本
(ステンレス線用 2本、
金属板用 2本)



2本 (パネ取り付け用)