

校舎の整備を行っています。

校舎の整備を行っています。 3号棟（高等部）の2階と3階の間の階段の壁面が美しくなりました！



Before(ビフォー)



After(アフター)



After(アフター)

そして、雨漏りもなくなりました！ 体育館2階から渡り廊下にかけて、バケツがいくつも置かれていましたが、もうその必要はなくなりました。



Before(ビフォー)



Before(ビフォー)



After(アフター)



After(アフター)

そして、3号棟・4号棟（中学部、高等部）の2階の渡り廊下も
雨漏りがなくなりました。



Before(ビフォー)



After(アフター)

先月の台風 10 号の影響で、豪雨が降ったあとも、全く 雨漏りしていませんでした。引き続き、安心・安全な学校づくりを進めていきたいと思います。

